

# Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 22

Bobina: 26C09B03

O/C: OC556

Packing List: Planning\_PL\_OC-556

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464203

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 2

Generado: 2026-06-15 17:12:52

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta corte irregular, borde mal cortado, rebaba, filo defectuoso o defecto de corte.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 2

Tipo: Incidencia

Archivo: 17815615541545030080195965922931.jpg




Foto 2 de 2  
Tipo: General  
Archivo: 1781561394202340845834281594068.jpg

