

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogr ficas

Verificaci n: 25

Bobina: 26C09B06

O/C: OC556

Packing List: Planning_PL_OC-556

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464203

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-16 14:56:14

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta corte irregular, borde mal cortado, rebaba, filo defectuoso o defecto de corte.
- La bobina presenta desprendimiento de sustrato, recubrimiento o capa superficial.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1

Tipo: Incidencia

Archivo: 17816397252597382725130261629211.jpg

