

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogr ficas

Verificaci n: 19

Bobina: 26C09B13

O/C: 5566

Packing List: PL_OC-5566

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464203

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-15 15:24:28

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformaci n estructural o p rdida visible de forma.
- La bobina presenta corte irregular, borde mal cortado, rebaba, filo defectuoso o defecto de corte.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1
Tipo: Incidencia
Archivo: images.jpg

