

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 60

Bobina: 26G09A202

O/C: 1313

Packing List: PRUEBA OFICIAL 2

Proveedor: HBIS Group

Material: 464201

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-22 16:48:22

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta golpe, abolladura, hundimiento o daæo por impacto.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1

Tipo: Incidencia

Archivo: 17821647660286074270405169413593.jpg

