

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificación: 89

Bobina: 26G09A202

O/C: 1414

Packing List: PRUEBA OFICIAL 3

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464201

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-07-01 15:36:03

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformación estructural o pØrdida visible de forma.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1
Tipo: Incidencia
Archivo: 17829381511472305505525642376913.jpg

