

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificación: 43

Bobina: 26C09B101

O/C: 1010

Packing List: FORMATO OFICIAL 1

Proveedor: Baowu Steel Group

Material: 464318

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 2

Generado: 2026-06-18 17:30:06

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformación estructural o pØrdida visible de forma.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 2

Tipo: Incidencia

Archivo: 17818217379487870465572684856515.jpg



Foto 2 de 2
Tipo: General
Archivo: 17818215796465445638414223062725.jpg

