

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificación: 45

Bobina: 26C09B04

O/C: 2020

Packing List: PRUEBA 1 - FORMATO

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464316

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 2

Generado: 2026-06-18 17:46:57

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformación estructural o pØrdida visible de forma.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 2

Tipo: Incidencia

Archivo: 17818227775716971314271814934208.jpg



Foto 2 de 2
Tipo: General
Archivo: 17818226469907096555092805768466.jpg

