

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 16

Bobina: 26C09B10

O/C: 5566

Packing List: PL_OC-5566

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464203

Estado: Observada

Fotos asociadas: 2

Generado: 2026-06-15 14:56:46

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformaci3n estructural o p3rdida visible de forma.

Mediciones registradas:

- Espesor: 0.3000 mm / declarado: 0.3000
- Ancho: 1220.000 mm / declarado: 1220.000
- Peso neto: 4.158 kg / declarado: 4.158
- Peso bruto: 4.168 kg / declarado: 4.168
- Longitud: 1500.000 m / declarado: 1500.000

Foto 1 de 2

Tipo: Incidencia

Archivo: 20260615_131524_9193e9214992.jpg



Foto 2 de 2
Tipo: Incidencia
Archivo: images.jpg

