

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificación: 73

Bobina: 551349008028

O/C: 4300001020

Packing List: COMPRA 1

Proveedor: Baowu Steel Group

Material: 447186

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-25 11:03:20

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta colapso, deformación estructural o pØrdida visible de forma.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1
Tipo: Incidencia
Archivo: bobina.jpg