

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 76

Bobina: 551349008229

O/C: 4300001020

Packing List: COMPRA 1

Proveedor: Baowu Steel Group

Material: 447260

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-25 16:47:52

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta desprendimiento de sustrato, recubrimiento o capa superficial.

Mediciones registradas:

- Espesor: 1.7400 mm / declarado: 1.7400
- Ancho: 1200.000 mm / declarado: 1200.000
- Peso neto: 9.000 kg / declarado: 12.030
- Peso bruto: 9.000 kg / declarado: 12.030

Foto 1 de 1

Tipo: Incidencia

Archivo: bobina.jpg