

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 51

Bobina: 26C09C202

O/C: 1212

Packing List: PRUEBA OFICIAL 1

Proveedor: Ansteel Group

Material: 464201

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-19 15:46:31

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta desprendimiento de sustrato, recubrimiento o capa superficial.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1

Tipo: Incidencia

Archivo: 17819019678191827744362036098804.jpg

