

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogrÆficas

Verificaci3n: 70

Bobina: 551343024280

O/C: 4300001020

Packing List: COMPRA 1

Proveedor: Baowu Steel Group

Material: 447186

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-25 10:44:03

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta corte irregular, borde mal cortado, rebaba, filo defectuoso o defecto de corte.

Mediciones registradas:

Foto 1 de 1

Tipo: Incidencia

Archivo: bobina.jpg