

Reporte de bobina

Reporte de evidencias fotogr ficas

Verificaci n: 75

Bobina: 551349008178

O/C: 4300001020

Packing List: COMPRA 1

Proveedor: Baowu Steel Group

Material: 447186

Estado: Borrador

Fotos asociadas: 1

Generado: 2026-06-25 11:06:33

Incidencias abiertas:

- La bobina presenta desprendimiento de sustrato, recubrimiento o capa superficial.

Mediciones registradas:

- Espesor: 1.4500 mm / declarado: 1.4500
- Ancho: 1200.000 mm / declarado: 1200.000
- Peso neto: 9.000 kg / declarado: 11.560
- Peso bruto: 9.000 kg / declarado: 11.560

Foto 1 de 1
Tipo: Incidencia
Archivo: bobina.jpg